


УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ОАО «Мозырьпромстрой»  
Жихарев Д.А.



Дефектный акт  
Асфальтоукладчик ДС-143А инв.№537

Причины списания:

- Ходовая часть (приводные валы, звездочки, опорные катки, гусеницы) имеют износ посадочных мест в местах трения и подшипниковых узлах, выкрашивание зубьев шестерен - необходимость проведения капитального ремонта;
- Агрегаты, двигатель, КПП, имеют трещины в местах крепления узлов, коррозия, течь масла;
- Система контроля - износ 90% (обрыв цепи питания, повреждение изоляции, замыкание на корпус), АКБ имеет замыкание пластин;
- Гидравлическая система - износ 90% (гидрораспределители, гидравлические насосы, гидроцилиндры имеют течь масла, а также износ посадочных и уплотнительных мест).

Согласно вышеуказанным причинам восстановление транспортного средства экономически нецелесообразно и техника подлежит списанию.

Начальник участка №2 ППР, землеройной техники  
и грузоподъемных механизмов службы  
механизации и транспорта



С.А.Пицуков