

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Мозырьпромстрой»
Жихарев Д.А.




Дефектный акт
Трактор с бульдозерным оборудованием ДТ-75 инв.№2552

Причины списания:

- Бульдозерное оборудование имеет искривления, трещины, разрывы в местах соединения, износ рабочей поверхности (режущей кромки);
- Двигатель имеет течь масла, износ цилиндров поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения - требуется капитальный ремонт;
- Гидравлическая система изношена на 80% и требует ремонта или замены ее оборудования и узлов;
- Система охлаждения изношена на 90% (радиатор, водяная помпа, резиновые патрубки);
- КПП и ходовая часть имеют выкрашивание зубьев шестерен и ведущих колес, износ опорных катков и направляющих, износ траков.

Согласно вышеуказанным причинам восстановление транспортного средства экономически нецелесообразно и техника подлежит списанию.

Начальник участка №2 ППР, землеройной техники
и грузоподъемных механизмов службы
механизации и транспорта



С.А.Пицуков